2022.3.18 開示

様式2　市町村教育委員会・指定都市教育委員会用

通学路における合同点検状況

市町村名	瀬戸市
係・担当者	瀬戸市教育委員会　中川真人
電話番号	0561-88-2760

要請の観点

観点①見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所

観点②過去に事故に至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所

観点③保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

全小学校数	16	校
うち、報告小学校数	16	校

1 いずれかに○を付ける

	令和3年9月30日時点報告分
	令和3年10月31日時点報告分
○	令和3年12月31日時点報告分

危険箇所数	69	箇所
うち、要請の観点	68	箇所
うち、要請の観点以外	1	箇所

合同点検箇所数	69	箇所
うち、合同点検実施箇所数	69	箇所
うち、合同点検未実施箇所数	0	箇所

対策必要箇所数	62	箇所

学校・教育委員会による対策箇所数	38	箇所
道路管理者による対策箇所数	22	箇所
警察による対策箇所数	14	箇所

→ 学校・教育委員会による対策実施箇所数における対策内容

通学路の変更	1
ボランティア等の見守り活動	3
安全教育	31
その他	5

		危険箇所				合同点検の有無			対策必要箇所		対策実施担当			学校・教育委員会の対策実施時期			学校・教育委員会の対策内容			
番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由	要請の観点	要請の観点以外	既に点検を実施	今回新たに点検を実施	実施しない場合、その理由	対策必要箇所の抽出	対策必要箇所の抽出に○が付かない理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他
1	陶原小学校	瀬戸市水無瀬町８５番　水無瀬会館横	車が速度を落とさず通行する中、側溝の蓋が滑りやすく危険	○			○		○		○	○		○			○			
2	效範小学校1	瀬戸市川端町3丁目１　（県道208号　瀬戸川の南側）	歩道の入り口に電柱と電灯が道幅がせまい。対向してくる歩行者や自転車がみえずらい。	○		○			○			○								
3	效範小学校2	瀬戸市北脇町79	東西に渡るための横断歩道がない。路側帯がほぼ消えている。安全な通学路が確保できない。	○		○			○		○				○				○	
4	效範小学校3	瀬戸市平町3丁目　（県道22号　平町交差点）	ストップマークが薄い	○		○			○		○				○					交通指導員によるストップマーク貼替
5	效範小学校4	瀬戸市川西町2丁目　（川西公園前）	路上駐車が多く、見通しが悪い。	○		○			○			○	○							
6	效範小学校5	瀬戸市南山町1丁目　（效範保育園横）	道が狭く、車の交通量も多い。	○		○			○			○								
7	水野小学校１	瀬戸市中水野町 水野支所西交差点	交通量が多いうえ、歩道がせまく、電柱も邪魔になる。特に西側は、信号待ちの待機場所がない。	○			○		○		○			○				○	○	
8	水野小学校２	瀬戸市中水野町 三社大明神西道路	中線（愛知環状鉄道中水野駅から東）から三社大明神西に左折する車が激増し、危険。	○			○		○			○	○							
9	水南小学校１	瀬戸市東松山町296・交差点（小学校裏）	道が狭いうえに、抜け道として通勤時に利用されるため、スピードを出す車が多い。	○			○		○			○	○							
10	水南小学校２	瀬戸市小金町134-1・交差点	道が狭いうえに、カーブで見通しが悪く、抜け道として通勤時に利用されるため、スピードを出す車が多い。	○			○		○		○				○				○	
11	水南小学校３	瀬戸市西松山町1丁目121・交差点	通学路が坂道となっており、坂道の終わりが一時停止になっている。子どもたちにとっては急な坂であり、止まることが困難である。しばしば自動車と接触しそうになったという話を聞く。	○			○		○		○				○				○	
12	水南小学校４	瀬戸市東松山町155-8（保育園横）	直角に曲がる角であり、交通量も多く非常に危険。そのうえ塀側にはガードレールがないため、自動車と歩行者がいつ接触してもおかしくない状況である。	○			○		○			○								
13	幡山東小学校１	瀬戸市宮地町38-1・さくら公園北側の階段	階段が長く、段の奥行きも３０cmほどしかなく、角の白い部分が滑りやすい。		○	○			○		○				○				○	
14	幡山東小学校２	瀬戸市石田町250番地付近	県道209号線と接しており、見通しが悪く危険である。	○		○			○		○				○				○	
15	幡山東小学校３	瀬戸市石田町118番地付近	車の往来が多く、スピードが速い上に一時停止をしない車も見かける。	○		○			○		○				○				○	
16	幡山東小学校４	瀬戸市池田町188　瀬戸山口郵便局の前の歩道	車の交通量が多いので、カードレールを設置してほしい。	○		○			○			○								
17	幡山東小学校５	瀬戸市若宮町110番地付近	通行する車のスピードが速く危険である。	○		○			○		○		○		○					自治会と相談し、通学路の看板等の設置を検討
18	幡山東小学校６	瀬戸市矢形町151交差点	車の交通量が多いため、ガードレールの設置を希望します。	○		○			○			○								
19	幡山東小学校７	瀬戸市山口町219　国道155線山口交差点	車の交通量が多いため、ガードレールの設置を希望します。	○		○				歩車分離されており、歩道の幅もあるため対処せず。										
20	幡山東小学校８	瀬戸市八幡町208　国号155線のせいれい町西の信号付近	信号から西側へ入った道路が抜け道になっており危険である。進入できる時間の制限をお願いします。	○		○			○		○				○					自治会と相談し、時間制限を設けるか検討

21	幡山東小学校９	瀬戸市上之山町1丁目110　国道155線交差点付近上の山町	歩道の幅が狭く、雨の日に傘を差して通行すると、一列でギリギリになってしまう。反対から通行する人がいる場合すれ違うことが難しい。	○		○			○		○				○				○	
22	幡山東小学校１０	瀬戸市南山口町184　消防署東側の十字路	ここを横断し、川沿いの道を通る小中学生がいるため横断歩道を設置してほしいです。	○		○			○		○				○				○	
23	幡山西小学校１	瀬戸市幡西町137・幡山西小学校正門前	車が規制される時間帯にも関わらず、通行量が多い。	○		○			○				○							
24	幡山西小学校２	瀬戸市幡西町166・稲垣商店横交差点	大きなトレーラーの右左折があるので危険。	○		○			○		○				○				○	
25	幡山西小学校３	瀬戸市高根町１丁目・原山遊園地	交通量が多く、車が左折する際に危険。	○		○			○		○				○				○	
26	幡山西小学校４	瀬戸市坂上町576・坂上信号	道が狭く、歩道のない道をスピードを出して通る車がいて危険。信号を待つ場所がない。	○		○			○		○				○				○	
27	幡山西小学校５	瀬戸市井戸金町259・ダイコー実業横交差点	車のスピードが速く、大型車も多いため危険。	○		○			○		○				○					自治会と相談し、通学路とわかる看板設置検討
28	幡山西小学校６	瀬戸市東本地町3丁目・小島公認会計前	歩道が草木で埋まっていて白線が見えず、車道を歩かなければならない。	○		○			○			○								
29	幡山西小学校７	瀬戸市坂上町202・松根社会保険労務士前	交通量が多いがガードレールがなく、以前巻き込み事故があった。	○		○			○		○				○				○	
30	幡山西小学校８	瀬戸市駒前町22・本地会館前	溝のガードレールが一部低く、転落の危険性がある。	○		○			○			○								
31	幡山西小学校９	瀬戸市幡中町106・幡山中学校正門東側	幵天川沿いの道路にガードレールがなく、用水路まで高さがあるので危険。また、道幅が狭く、アスファルトもでこぼこ。	○		○			○		○	○			○				○	
32	幡山西小学校１０	瀬戸市福元町117・ちびっこ広場前	用水路の幅が広くて深さもあり危険。	○		○			○			○								-
33	下品野小学校１	瀬戸市品野６丁目交差点付近	歩道が狭いので危険。歩道の確保がないところもある。	○			○			現在工事中でR5に完成予定										
34	下品野小学校２	瀬戸市北丘町２	落合川から北丘地内までの歩道の設置。横断歩道の設置。端の北部分から道路までの階段のひび割れ。	○			○		○		○	○			○				○	
35	下品野小学校３	瀬戸市品野町１丁目（２４８号線）	今年度４月上旬頃ミニストップの前の道路で自動車が歩道に突っ込む事故があった。縁石はあるが、それだけでは、不十分である。	○			○			歩車分離されており、縁石もあるため対処せず										
36	下品野小学校４	瀬戸市品野町交番前（３６３号線）	道が狭く、一列でないと歩けない。自動車もよく通る。特に人とすれ違うときなど注意が必要。	○			○			歩車分離されており、縁石もある。これ以上は構造上歩道を広げることができない。										
37	品野台小学校１	瀬戸市上品野町640番地　橋付近	転落防止柵がない箇所があり、川への転落の危険がある。	○			○		○		○	○			○				○	
38	品野台小学校２	瀬戸市上品野町811番地　万大陶器前の横断歩道国道363号	横断歩道を渡る際、カーブのため、来から来る車の見通しが悪く、スピードを上げて走ってくる車も多い。	○			○		○				○							
39	品野台小学校３	瀬戸市上品野町511番地　駐在所前の横断歩道国道363号	横断歩道を気にせずに、スピードを落とさず走る車が目につく。	○			○		○				○							
40	品野台小学校４	瀬戸市上品野町1140番地　歩道橋	冬、歩道橋が凍結するため、滑りやすい。	○			○			歩道橋の塗装終了										
41	品野台小学校５	瀬戸市中品野町360番地　歩道橋	冬、歩道橋が凍結するため、滑りやすい。	○			○			歩道橋の塗装終了										
42	品野台小学校６	瀬戸市中品野町360番地　通学路	道幅が狭く、歩道及び路側帯がないため車と接触する恐れがある。	○			○		○		○				○				○	
43	品野台小学校７	瀬戸市中品野町283番地　通学路になっている農道	大雨のとき、通学路が冠水する恐れがある。通学路になっている農道に沿って水路があり、ふたがないため、水路に落ちる恐れがある。	○			○		○			○								
44	長根小学校１	瀬戸市美濃池町27（カピタニオ高校から県道２２号に出る道）	朝、抜け道になっており、交通量が多い。道幅が狭いうえに信号待ちで車が連なり、児童が歩くときに接触しそうで危険。	○			○		○		○			○				○	○	
45	長根小学校２	瀬戸市西長根町（長根交差点）から美濃池町にぬける道	朝、抜け道になっており、交通量が多い。横断歩道があるが、車のスピードが速く止まらない。	○			○		○				○							
46	長根小学校３	瀬戸市西吉田町42（善光寺にぬける道）	道幅が狭く、抜け道となっており、車のすれ違いのときには車が歩道にも入ってくる。	○			○		○		○	○			○				○	
47	長根小学校４	瀬戸市東長根町135（長根小学校正門の前の道）	スピードを出す車があり、危険。交差点の見通しが悪い。	○			○		○		○				○			○		
48	長根小学校５	瀬戸市市場町101（慶昌院の裏の道）	急な坂で車のスピードが出るため危険である。東西の道が抜け道になっており、交差点付近が危険。冬季に雪が降り凍結すると車がスリップして危険。	○			○		○				○							
49	原山小学校１	瀬戸市緑町2丁目　　みどり公園北側道路	通勤時間帯の抜け道として使用されることが多く、速度も速くなりがち。ガードレール等もない。	○			○		○		○				○				○	
50	東山小学校１	瀬戸市東山町1丁目押しボタン信号から西へ上る坂道	歩道が狭い。歩行者用信号付近下り坂で飛び出しの危険	○			○		○		○				○				○	
51	東山小学校２	瀬戸市東山町日産のＹ字を中原クリニックの方へ行くカーブ	信号がなく、交通量が非常に多いため危険。	○			○		○		○				○				○	
52	東山小学校３	瀬戸市山手町ナガイ理容の坂	歩道がない。下り坂で飛び出しの危険	○			○		○		○				○				○	
53	東山小学校４	瀬戸市北山町アクアラボ（熱帯魚の店）の前の道	歩道が狭い。歩道なし。道路北側を通行。	○			○		○		○				○				○	
54	東山小学校５	瀬戸市やまて坂3丁目西公園から北へ進む道	交通量は多くないが、歩道がないため道に広がる。防犯上心配あり。	○			○		○		○				○				○	
55	東山小学校６	瀬戸市北山町ファミリーマートから北へ直進の道	歩道が狭い。歩道なし。	○			○		○		○				○				○	
56	東山小学校７	瀬戸市東山町押しボタン信号から学校へ行く道	歩道が狭い。歩道なし。両側高低差あり。	○			○		○		○				○				○	

57	西陵小学校１	瀬戸市はぎの台１丁目・西陵地域交流センター近くのバス停	自転車や自動車が一時停止せず直進してきて危険である。	○			○		○				○							
58	西陵小学校２	瀬戸市はぎの台１丁目・西陵地域交流センター近くの街路樹	根元の部分が朽ちてきており、倒れてくる可能性がある。	○			○		○			○								
59	にじの丘小学校１	瀬戸市宮里町１　旧深川小学校西側の道（深川神社～穴田の工業団地へ向ける道）	工業団地への抜け道になっており道が細く交通量が多い。また歩道もほとんどない。	○		○			○		○				○				○	
60	にじの丘小学校２	瀬戸市塩草町173バス停近くの交差点	交通量が多く、信号のない交差点で横断歩道も仮の物しかない。	○		○			○				○							
61	にじの丘小学校３	瀬戸市寺本町～王子沢へ抜ける道	薄暗く変質者が出る事がある。	○		○			○		○				○					自治会と相談し、防犯カメラ等の設置を検討
62	にじの丘小学校４	瀬戸市東拝戸町～旧古瀬戸小学校へ抜ける山道	山道を通学路としているため、薄暗く土砂災害などの心配もある。	○		○			○		○				○				○	
63	にじの丘小学校５	瀬戸市　瀬戸設楽線（県道33号、県道22号）	交通量が多くダンプやバスも通るが歩道がなく危険。	○		○				現在工事中										
64	にじの丘小学校６	瀬戸市秋葉町～上ノ切町	道が狭い。東保育園への送迎車が多く、危険。雑草で歩道が遮られることもある。	○		○			○		○				○				○	
65	にじの丘小学校７	瀬戸市東明町バス停付近	歩道がなく、横断歩道も車からは見えにくい位置にあり危険。	○		○			○		○		○		○				○	
66	にじの丘小学校８	瀬戸市道泉町１－３	雨が降るとガードレールの所に生えている大きな草が道を塞ぐ様に倒れ車道に出て歩く事があり危険。	○		○			○			○								
67	にじの丘小学校９	瀬戸市宮脇町３２・ファミリー交流館前交差点	朝の通学時間帯。細い道でも車の交通量が多く、カーブしていて見えにくい箇所もあるので危険に感じる。減速ポールなどの設置を要望。	○		○			○			○	○							
68	にじの丘小学校１０	瀬戸市薪道町１９・中橋バス停	車が左折する際に巻き込みが心配。大回りするように白線の改定やポールの設置を要望。五位塚行のバス停で児童が待機するが危険。	○		○			○			○	○							
69	にじの丘小学校１１	瀬戸市東郷町３９	坂道を下る車がスピードが出ていて不安。減速を促してほしい。	○		○			○			○								